

PROGRAMA MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA
Matriz de Indicadores de Resultados Estrategicos y de Gestion 2023

	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Linea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	
Fin	Carencia por acceso a los servicios			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO								
Proposito	Reparacion de 3000 luminarias dañadas en el Municipio	Eficacia	Mide el porcentaje en luminarias reparadas alumbrado publico	El porcentaje de lamparas reparadas es el 100% ,	Porcentaje	Trimestral	Descendente	N/D	100%			
Componente 1	Porcentaje de solicitudes atendidas en instalacion y reparacion de luminarias	Eficacia	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas en instalacion y reparacion de luminarias	Porcentaje de solicitudes de instalacion y reparacion de luminarias, es igual al número de solicitudes recibidas, por el cien por ciento, entre el total de luminarias atendidas en instalacion y reparacion	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	N/D	100%		40%	
Componente 2	Porcentaje de luminarias nuevas colocadas 200	Eficacia	Mide el porcentaje de luminarias nuevas colocadas en el municipio, en atención a las solicitudes recibidas	Porcentaje de luminarias nuevas, es igual al numero de luminarias colocadas por el cien por ciento, entre el total de luminarias existentes	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	N/D	100%		51%	
Actividad 1c1	Porcentaje de luminarias reparadas	Eficacia	Mide el numero de luminarias reparadas en el municipio, en atención a las solicitudes atendidas	El porcentaje de luminarias reparadas, es igual al numero de luminarias reparadas, por el cien por ciento, entre el total de luminarias reportadas	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	N/D	100%		20%	